

Eau : 1° La chaleur est la cause initiale d'un dérèglement des pompes. M. Triboulet sera chargé de régler ces pompes. Pour éviter une température excessive dans la station, la porte sera calorifugée, le ventilateur sera équipé d'un thermostat de mise en route. Une fuite est signalée sur la conduite de refoulement de Chéreville au pont de la voie ferrée. On prévient l'entreprise Petavit d'urgence.

2° En ce qui concerne le bassin haut de l'adduction, les pompes actuelles sont à changer, leur rendement serait très insuffisant. Il faudra procéder à leur échange. Les pompes actuelles pourraient être cédées à une autre commune.

3° Le piquetage de l'emplacement de ce bassin a été fait par le BE.GE.CE. L'entreprise Chiaravalli devra se mettre en route dès que possible.

4° On va tenter de resouder les poteaux incendie éclatés par la gelée : l'essai sera fait avec le poteau éclaté du Bon Curé.